Nota IMPORTANTE:
LA CAMPAÑA DE CATAS REALIZADA PERMITE ANALIZAR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA CON LAS LIMITACIONES QUE LE SON PROPIAS (TAMAÑO DE LAS CATAS, NÚMERO DE CATAS, ETC).

EN CONSECUENCIA, LAS CONCLUSIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES, TANTO EN LO RELATIVO A LA EXTENSIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS COMO EN LA INTENSIDAD DE LAS OBRAS NECESARIAS, EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN LA PRIMERA FASE DE OBRA (DEMOLICIONES Y AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CATAS).

LEYENDA

F-1	FOTOS DE DETALLES
	1.1 FISURAS 0.1-0.5 mm / > 0.5 mm
	2.1 HUMEDADES, EFLORESCENCIAS
	3.1 PÉRDIDA DEL REVESTIMIENTO
	4.1 DEGRADACIÓN SUPERFICIAL DE LA PIEDRA
	5.1 DISGREGACIÓN DEL LADRILLO
	6.1 VEGETACIÓN
	7.1 REPARACIONES
	8.1 PUDRICIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA
	9.1 DEFORMACIONES
	10.1 OXIDACIÓN, CORROSIÓN EN ELEMENTOS METÁLICOS

ALZADO SUR



madrid	ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLANO Nº
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIÓN	3
PROYECTO	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL PALACIO DEL CAPRICHO	REFERENCIA 2008
EMPLAZAMIENTO	ALAMEDA DE OSUNA, MADRID	FECHA DIC. 2008
PLANO	INVENTARIO DE DAÑOS ALZADO SUR	ESCALA 1/100

A.T. ARQUITECTURA	A.T. ESTRUCTURAS	A.T. INSTALACIONES	EL ARQUITECTO MUNICIPAL
Fdo.:	Fdo.:	Fdo.:	Fdo.: CLETO BARREIRO SORRIVAS