

# INFORME

## ACTUACIÓN URGENTE EN PARQUES Y JARDINES

**AÑO 2016**

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente de Cupido de la Rosaleda**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Rosaleda)**CODIGO INVENTARIO:** 8338**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

17/08/2015

**FECHA AVISO:** 11/01/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

SUCIEDAD SUPERFICIAL

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

12/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Angel Caído**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 8253**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

09/03/2015

**FECHA AVISO:** 11/01/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

SUCIEDAD SUPERFICIAL

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

12/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente del Fauno de la Rosaleda**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Rosaleda)**CODIGO INVENTARIO:** 9877**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

17/08/2015

**FECHA AVISO:** 11/01/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

SUCIEDAD SUPERFICIAL

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:**

12/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Piedras Neoclásicas**UBICACIÓN:** Joaquín María López (Parque San Jose de Calasanz)**CODIGO INVENTARIO:** 9417**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN**DISTRITO:** CHAMBERÍ

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

15/10/2014

**FECHA AVISO:** 11/01/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:**

12/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Caídos del Cuartel de la Montaña**UBICACIÓN:** Ferraz (Parque de la Montaña)**CODIGO INVENTARIO:** 8563**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

12/02/2014

**FECHA AVISO:** 11/01/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

13/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

13/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuentes Piramidales**UBICACIÓN:** Parque Peñuelas**CODIGO INVENTARIO:** 9279**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** ARGANZUELA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

18/08/2014

**FECHA AVISO:** 11/01/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

14/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

14/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Monumento a Antonio Mingote**UBICACIÓN:** Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 9950**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 15/01/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITI

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:**

18/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

18/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITI

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
  
FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Cárdenas, Lázaro**UBICACIÓN:** Parque Norte (Pza Lázaro Cárdenas)**CODIGO INVENTARIO:** 8518**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

07/03/2014

**FECHA AVISO:** 18/01/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

18/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

18/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

APARICIÓN DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Oso de Berlín**UBICACIÓN:** Parque Berlín**CODIGO INVENTARIO:** 8448**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** CHAMARTÍN

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

18/02/2015

**FECHA AVISO:** 20/01/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

20/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

20/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente de las Cuatro Gracias o de las Sirenas  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Puerta de Hernani) **CODIGO INVENTARIO:** 8311  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 02/11/2015

**FECHA AVISO:** 27/01/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN POR GRABACIÓN DE ANTENA 3

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 27/01/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 28/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA DEL VASO SUPERIOR Y SANEAMIENTO DE LA GRIETA EN DICHO VASO  
SELLADO DE GRIETA CON MORTERO DE RESTAURACIÓN DE CAL Y ARENA  
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA GRIETA POR ORDEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
RECONSTRUCCIÓN DE UNA NARIZ DE LAS GRACIAS CON MORTERO DE RESTAURACIÓN  
SELLADO DE DIFERENTES GRIETAS  
BLANQUEADO DE LA RESINA DE UNIÓN OXIDADA

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016



F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Alfonso XII**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 8290**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

12/03/2015

**FECHA AVISO:** 28/01/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE REVISAR EL MIRADOR DEL MONUMENTO

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

28/01/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

28/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

SE REALIZAN FOTOGRAFÍAS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente Pza del Mármol  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Pza del Mármol) **CODIGO INVENTARIO:** 8325  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 17/12/2014

**FECHA AVISO:** 27/01/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITI EN UNO DE LOS PEDESTALES

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 28/01/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 28/01/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

UNO DE LOS GRAFFITIS HA SIDO ELIMINADO POR EQUIPOS NO AUTORIZADOS Y CON MEDIOS ABRASIVOS (UNA RADIAL).

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016



F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente del Berro**UBICACIÓN:** Peñascales (Entrada Parque Fuente del Berro)**CODIGO INVENTARIO:** 8406**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** SALAMANCA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

05/02/2015

**FECHA AVISO:** 02/02/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

03/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

03/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Goya, Francisco de**UBICACIÓN:** Parque de San Isidro**CODIGO INVENTARIO:** 8692**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** CARABANCHEL

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

03/03/2015

**FECHA AVISO:** 04/02/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

04/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

04/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** San Isidoro (Ruinas)**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Próximo Gta Sevilla)**CODIGO INVENTARIO:** 8365**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

12/02/2015

**FECHA AVISO:** 04/02/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

04/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

04/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Puerta de O'donnell**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (O'donnell)**CODIGO INVENTARIO:** 8346**TIPOLOGIA:** PUERTAS, ARCOS TRIUNFALES**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

26/01/2016

**FECHA AVISO:** 04/02/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE PEGATINAS EN UNO DE LOS PILARES

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

04/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

04/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA    CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL    REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS    REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS    REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS    OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE PEGATINAS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** José de San Martín**UBICACIÓN:** Gta General San Martín (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8557**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

23/04/2015

**FECHA AVISO:** 08/02/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

08/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

08/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente Enrique Herreros  
**UBICACIÓN:** Parque Enrique Herreros **CODIGO INVENTARIO:** 9339  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** CHAMBERÍ

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 09/09/2015

**FECHA AVISO:** 08/02/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 09/02/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 09/02/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS Y LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016



FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Busto a Enrique Herreros**UBICACIÓN:** Jardines de Enrique Herreros**CODIGO INVENTARIO:** 9467**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** CHAMBERÍ

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

09/09/2015

**FECHA AVISO:** 08/02/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

09/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

09/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente Barrilete (Dos Iguales)**UBICACIÓN:** Parque de La Vaguada (Monforte de Lemos)**CODIGO INVENTARIO:** 8524**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

21/04/2015

**FECHA AVISO:** 04/02/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

10/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

10/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuentes Parque Vaguada (5 Uds)**UBICACIÓN:** Parque de La Vaguada**CODIGO INVENTARIO:** 8526**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

30/04/2015

**FECHA AVISO:** 03/02/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

10/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Infanta Doña Isabel de Borbón "La Chata"**UBICACIÓN:** Pº Pintor Rosales**CODIGO INVENTARIO:** 8574**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

17/03/2015

**FECHA AVISO:** 25/02/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE IMPORTANTES GRAFFITIS EN LA PARTE TRASERA

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

26/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

26/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Parque de la Montaña**UBICACIÓN:** Parque de la Montaña**CODIGO INVENTARIO:** 8652**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

03/03/2015

**FECHA AVISO:** 28/02/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

29/02/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

29/02/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
**F. MOLINA**  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente Mural**UBICACIÓN:** Parque de la Bombilla**CODIGO INVENTARIO:** 9741**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 01/03/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE RETIRAR TODOS LOS GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

02/03/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

02/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Restos Real Cerca de Felipe IV**UBICACIÓN:** Parque de la Cornisa**CODIGO INVENTARIO:** 9927**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES**DISTRITO:** CENTRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 01/03/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RETIRADA DE TODOS LOS GRAFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

03/03/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

08/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente Pza del Mármol  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Pza del Mármol) **CODIGO INVENTARIO:** 8325  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 28/01/2016

**FECHA AVISO:** 04/03/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS EN UNO DE LOS BANCOS SITUADOS EN LA PLAZA

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 07/03/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 07/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016



FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Alfonso XII**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 8290**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

28/01/2016

**FECHA AVISO:** 10/03/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**APARECEN NUMEROSOS CANDADOS EN LA VALLA Y JUNTO A ALGUNA ESCULTURA.  
TAMBIÉN APARECEN PEQUEÑOS GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

10/03/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

10/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE TODOS LOS CANDADOS Y DE ALGUNOS GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Goya, Francisco**UBICACIÓN:** Pº del Prado-Felipe IV**CODIGO INVENTARIO:** 8271**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 10/03/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITI EN EL PEDESTAL

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:**

10/03/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

10/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITI

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Bolívar, Simón**UBICACIÓN:** Pº de Camoens (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8546**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

17/12/2015

**FECHA AVISO:** 15/03/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

16/03/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

16/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Agustín Rodríguez Sahagún  
**UBICACIÓN:** Parque Rodríguez Sahagún **CODIGO INVENTARIO:** 8978  
**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS **DISTRITO:** TETUAN

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 17/12/2015

**FECHA AVISO:** 17/03/2016 **DETECTADA POR:** FMOLINA

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 29/03/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 29/03/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Goya**UBICACIÓN:** Francisco Y Jacinto Alcántara (Ant Paso a Nivel)**CODIGO INVENTARIO:** 9152**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

21/07/2015

**FECHA AVISO:** 30/03/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

31/03/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

31/03/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Jose Rizal**UBICACIÓN:** Parque de Santander**CODIGO INVENTARIO:** 9151**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** CHAMBERÍ

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

17/12/2015

**FECHA AVISO:** 05/04/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

06/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

06/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Parque de la Montaña**UBICACIÓN:** Parque de la Montaña**CODIGO INVENTARIO:** 8652**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

29/02/2016

**FECHA AVISO:** 08/04/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

11/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente de la Salud II**UBICACIÓN:** Parque del Oeste**CODIGO INVENTARIO:** 8625**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

03/06/2014

**FECHA AVISO:** 08/04/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

11/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

APARICIÓN DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Caídos del Cuartel de la Montaña**UBICACIÓN:** Ferraz (Parque de la Montaña)**CODIGO INVENTARIO:** 8563**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

13/01/2016

**FECHA AVISO:** 08/04/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

11/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
**F. MOLINA**  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Sor Juana Inés de la Cruz**UBICACIÓN:** Jardín Ferraz-Templo Debod**CODIGO INVENTARIO:** 8559**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

15/12/2015

**FECHA AVISO:** 08/04/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

11/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA    CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL    REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS    REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS    REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS    OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Toros de Guisando (Réplica)**UBICACIÓN:** Parque de Moratalaz**CODIGO INVENTARIO:** 8808**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** MORATALAZ

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

25/02/2015

**FECHA AVISO:** 11/04/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

13/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

13/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Vías de Tren II  
**UBICACIÓN:** Parque Pavones **CODIGO INVENTARIO:** 9358  
**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS **DISTRITO:** MORATALAZ

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 25/02/2015

**FECHA AVISO:** 11/04/2016 **DETECTADA POR:** FMOLINA

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 13/04/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 13/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuentes Parque Vaguada (5 Uds)**UBICACIÓN:** Parque de La Vaguada**CODIGO INVENTARIO:** 8526**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

15/04/2014

**FECHA AVISO:** 11/04/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

18/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

18/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
**F. MOLINA**  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Héroes Dos de Mayo**UBICACIÓN:** Pza de España (Jard. Ferraz)**CODIGO INVENTARIO:** 8572**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

29/01/2015

**FECHA AVISO:** 26/04/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

29/04/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

29/04/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Anfiteatro  
**UBICACIÓN:** Parque Cuña Verde de Vicálvaro (Avda Daroca) **CODIGO INVENTARIO:** 9448  
**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES **DISTRITO:** VICÁLVARO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN: FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 09/05/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 09/05/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 09/05/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Templete Música Retiro**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 9290**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 12/05/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PÉRDIDA DE MATERIAL EN UNA DE LAS ESQUINAS DEL COMIENZO DE LA ESCALINATA.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

12/05/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/05/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

REPOSICIÓN CON MORTERO DE RESTAURACIÓN LA ESQUINA DE LA ESCALERA.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016



FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Solano López, Mariscal Francisco**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Pº Paraguay)**CODIGO INVENTARIO:** 8367**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

30/04/2015

**FECHA AVISO:** 11/05/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

12/05/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/05/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente de la Salud II**UBICACIÓN:** Parque del Oeste**CODIGO INVENTARIO:** 8625**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

08/04/2016

**FECHA AVISO:** 13/05/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

19/05/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

19/05/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
  
FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente de Isabel II  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Pza de Nicaragua) **CODIGO INVENTARIO:** 8324  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 08/10/2015

**FECHA AVISO:** 20/05/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE IMPERMEABILIZAR LAS JUNTAS DE LA PARTE SUPERIOR.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 23/05/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 23/05/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS EN LA PARTE SUPERIOR.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente de Beber con Asientos**UBICACIÓN:** Parque Cuña Verde de Latina-Ctra Extremadura**CODIGO INVENTARIO:** 9453**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** LATINA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

20/07/2015

**FECHA AVISO:** 19/05/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

30/05/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

30/05/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Tres, Escultura en bronce**UBICACIÓN:** Parque de Pradolongo**CODIGO INVENTARIO:** 8734**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** USERA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

05/03/2015

**FECHA AVISO:** 01/06/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

01/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

01/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Monolito Parque Norte II  
**UBICACIÓN:** Parque Norte (Pza Lázaro Cárdenas) **CODIGO INVENTARIO:** 8537  
**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS **DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 18/01/2016

**FECHA AVISO:** 02/06/2016 **DETECTADA POR:** FMOLINA

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 02/06/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 02/06/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuentes Parque Vaguada (5 Uds)**UBICACIÓN** Parque de La Vaguada**CODIGO INVENTARIO** 8526**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

18/04/2016

**FECHA AVISO:** 02/06/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS EN VARIAS FUENTES

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

02/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

15/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Martínez Campos, General**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Pza de Guatemala)**CODIGO INVENTARIO:** 8301**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

27/04/2015

**FECHA AVISO:** 03/06/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR GRABACIÓN DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

06/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

06/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Princesa de Yaiza**UBICACIÓN:** Parque de Fuentechica (Polígono de Santa Ana)**CODIGO INVENTARIO:** 9197**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

11/12/2014

**FECHA AVISO:** 02/06/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

08/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

08/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente Parque de Fuencarral**UBICACIÓN:** Parque Municipal de Fuencarral**CODIGO INVENTARIO:** 8525**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

23/04/2014

**FECHA AVISO:** 02/06/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

09/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

09/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Homenaje a Miró**UBICACIÓN:** Parque de Fuentechica (Polígono de Santa Ana)**CODIGO INVENTARIO:** 9196**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

11/12/2014

**FECHA AVISO:** 02/06/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

09/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

09/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Caídos del Cuartel de la Montaña**UBICACIÓN:** Ferraz (Parque de la Montaña)**CODIGO INVENTARIO:** 8563**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

11/04/2016

**FECHA AVISO:** 13/06/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

13/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

13/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Monolito Ana Tutor**UBICACIÓN:** Avda Herrera Oria (Parque Ana Tutor)**CODIGO INVENTARIO:** 9406**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

15/12/2015

**FECHA AVISO:** 02/06/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

13/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

13/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente La Egipcia (Ex La Capona o Gorda)  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Av de Venezuela) **CODIGO INVENTARIO:** 8312  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:**

**FECHA AVISO:** 16/06/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE RESTAURACIÓN DE UNOS LADRILLOS.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 16/06/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 16/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Artigas, Jose Gervasio**UBICACIÓN:** Parque del Oeste**CODIGO INVENTARIO:** 8543**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

26/02/2015

**FECHA AVISO:** 15/06/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

17/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

17/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Rectángulo Real Ilusorio  
**UBICACIÓN:** Mirador del Parque "Cerro del Tío Pío" **CODIGO INVENTARIO:** 9875  
**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS **DISTRITO:** PUENTE DE VALLECAS

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 10/03/2015

**FECHA AVISO:** 13/06/2016 **DETECTADA POR:** FMOLINA

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 20/06/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 20/06/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Un Personaje Importante**UBICACIÓN:** Parque Felipe de Diego**CODIGO INVENTARIO:** 8783**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** PUENTE DE VALLECAS

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

04/03/2014

**FECHA AVISO:** 22/06/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARECE LA CABEZA EN VARIOS PEDAZOS.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

23/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

28/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RECOGIDA DE PIEZAS Y RESTAURACIÓN DE CABEZA.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Alfonso XII**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 8290**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

10/03/2016

**FECHA AVISO:** 24/06/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGUNOS ELEMENTOS Y LA RETIRADA DE CANDADOS EN UNA DE LAS SIRENAS.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

24/06/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

27/06/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS Y CANDADOS.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Bolívar, Simón**UBICACIÓN:** Pº de Camoens (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8546**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

16/03/2016

**FECHA AVISO:** 04/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

04/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

04/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Alfonso XII**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 8290**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

24/06/2016

**FECHA AVISO:** 06/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARECEN ALGUNAS BALAUSTRADAS FRACTURADAS O EN MUY MALAS CONDICIONES.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

06/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

06/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

SE REPARAN BALAUSTRADAS. LAS QUE SE MUEVEN SE FIJAN.  
SE PONE MALLA PROTECTORA EN LAS QUE FALTAN.**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente de la Salud II**UBICACIÓN:** Parque del Oeste**CODIGO INVENTARIO:** 8625**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

19/05/2016

**FECHA AVISO:** 06/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

08/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

08/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente de Beber con Asientos**UBICACIÓN:** Parque Cuña Verde de Latina-Ctra Extremadura**CODIGO INVENTARIO:** 9453**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** LATINA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

30/05/2016

**FECHA AVISO:** 11/07/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

11/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente Comillas**UBICACIÓN:** Parque Marqués de Comillas**CODIGO INVENTARIO:** 9379**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** CARABANCHEL

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

01/07/2014

**FECHA AVISO:** 04/07/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:**

12/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

12/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Bolívar, Simón**UBICACIÓN:** Pº de Camoens (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8546**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

04/07/2016

**FECHA AVISO:** 15/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

18/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

18/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** San Isidoro (Ruinas)**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Próximo Gta Sevilla)**CODIGO INVENTARIO:** 8365**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

04/02/2016

**FECHA AVISO:** 19/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

19/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

19/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Bello Andrés**UBICACIÓN:** Parque de la Dehesa de la Villa**CODIGO INVENTARIO:** 8545**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

06/02/2014

**FECHA AVISO:** 18/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS Y PEGATINAS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

20/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

20/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y PEGATINAS.  
REJUNTADO DE ALGUNAS GRIETAS.**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Est. Con Surtidor Templo de Debod**UBICACIÓN:** Pº Pintor Rosales (Parque de la Montaña)**CODIGO INVENTARIO:** 8590**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 28/07/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

28/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

28/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuentes Parque Vaguada (5 Uds)**UBICACIÓN:** Parque de La Vaguada**CODIGO INVENTARIO:** 8526**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

02/06/2016

**FECHA AVISO:** 18/07/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

28/07/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

28/07/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Escultura en Hormigón  
**UBICACIÓN:** Parque Pirala (Junto al Puente de Ventas) **CODIGO INVENTARIO:** 8927  
**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS **DISTRITO:** CIUDAD LINEAL

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 07/08/2014

**FECHA AVISO:** 01/08/2016 **DETECTADA POR:** FMOLINA

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 02/08/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 02/08/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Restos Real Cerca de Felipe IV**UBICACIÓN:** Parque de la Cornisa**CODIGO INVENTARIO:** 9927**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES**DISTRITO:** CENTRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

03/03/2016

**FECHA AVISO:** 02/08/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

09/08/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

11/08/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Dados Hormigón  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Junto Estanque Palacio Cristal) **CODIGO INVENTARIO:** 9289  
**TIPOLOGIA:** ESCULTURAS CONCEPTUALES O ABSTRACTAS **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 20/10/2015

**FECHA AVISO:** 16/08/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 17/08/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 17/08/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Ramón Gómez de la Serna**UBICACIÓN:** Pza Gabriel Miró**CODIGO INVENTARIO:** 8083**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** CENTRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

20/01/2015

**FECHA AVISO:** 17/08/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

18/08/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

18/08/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuentes Parque Vaguada (5 Uds)**UBICACIÓN:** Parque de La Vaguada**CODIGO INVENTARIO:** 8526**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

28/07/2016

**FECHA AVISO:** 16/08/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

18/08/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

18/08/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Puente Colorado**UBICACIÓN:** Casa de Campo**CODIGO INVENTARIO:** 9557**TIPOLOGIA:** PUENTES, CONSTRUCCIÓN CIVIL**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

20/05/2015

**FECHA AVISO:** 19/08/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

19/08/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

19/08/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Casa de Vacas (Fuente-Ruinas)**UBICACIÓN:** Casa de Campo-Ctra de Castilla**CODIGO INVENTARIO:** 9540**TIPOLOGIA:** EDIFICACIONES SINGULARES**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

19/05/2015

**FECHA AVISO:** 19/08/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

19/08/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

19/08/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Puente del Alamo Negro  
**UBICACIÓN:** Casa de Campo **CODIGO INVENTARIO:** 9546  
**TIPOLOGIA:** PUENTES, CONSTRUCCIÓN CIVIL **DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:**

**FECHA AVISO:** 26/08/2016 **DETECTADA POR:** FMOLINA

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 26/08/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 26/08/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITIS

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Miguel Hidalgo**UBICACIÓN:** Pº Ruperto Chapí (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8649**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS CONMEMORATIVOS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

14/09/2015

**FECHA AVISO:** 14/09/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

14/09/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

14/09/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GERNERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Miguel Hidalgo**UBICACIÓN:** Pº de Camoens (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8573**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

14/09/2015

**FECHA AVISO:** 13/09/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

14/09/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

14/09/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** O`Higgins**UBICACIÓN:** Parque del Oeste (Pza de Chile)**CODIGO INVENTARIO:** 9292**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

17/09/2014

**FECHA AVISO:** 19/09/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.  
SUSTITUCIÓN DE LÁPIDAS.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

20/09/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

20/09/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE LÁPIDAS.  
SE REJUNTAN GRIETAS.**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Goya, Francisco de**UBICACIÓN:** Parque de San Isidro**CODIGO INVENTARIO:** 8692**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** CARABANCHEL

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

09/08/2016

**FECHA AVISO:** 03/10/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITI

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

03/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

03/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE GRAFFITI

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Álvarez Quintero, Hermanos**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Pº de Colombia)**CODIGO INVENTARIO:** 8291**TIPOLOGIA:** GRUPOS ESCULTORICOS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

18/08/2015

**FECHA AVISO:** 03/10/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**APARICIÓN DE GRAFFITIS.  
FRACTURA DE UNA DE LAS LÁPIDAS DE LA PEANA EN LA ESTATUA ECUESTRE.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

04/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

04/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

COLOCACIÓN DE LA PIEDRA ROTA EN EL PEDESTAL.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Fuente de la Venera 1  
**UBICACIÓN:** Parque del Retiro (Jard C Rodríguez) **CODIGO INVENTARIO:** 8321  
**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA **DISTRITO:** RETIRO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 02/08/2016

**FECHA AVISO:** 03/10/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

ADHESIÓN DE FRAGMENTOS EN LA PIÑA SUPERIOR

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 04/10/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 04/10/2016**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL  REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS  REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS  REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS  OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

IMPERMEABILIZACIÓN, PEGADO DE FRAGMENTOS Y REJUNTADO.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Lago Artificial**UBICACIÓN:** Parque Cuña Verde Latina 3ª Fase**CODIGO INVENTARIO:** 9456**TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** LATINA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 04/10/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO**DESCRIPCION DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

05/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

05/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

RETIRADA DE ALGUNOS GRAFITIS.  
SE OBSERVAN MÁS EN EL INTERIOR DEL AGUA.**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE**

**MONUMENTO:** Grau, Miguel (Almirante)  
**UBICACIÓN:** Parque Norte (Arzobispo Morcillo)  
**TIPOLOGIA:** ESTATUAS

**CODIGO INVENTARIO:** 8519  
**DISTRITO:** FUENCARRAL - EL PARDO

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:** **FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN:** 14/06/2016

**FECHA AVISO:** 05/10/2016 **DETECTADA POR:** PATRIMONIO HISTORICO

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIÓN DE ACTO OFICIAL.

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN:** 06/10/2016 **FECHA FINAL INTERVENCIÓN:** 06/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA    CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL    REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS    REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS    REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS    OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
  
FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Monolito Atenas**UBICACIÓN:** Parque Atenas (Avda Ciudad de Plasencia)**CODIGO INVENTARIO:** 8224**TIPOLOGIA:** ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN**DISTRITO:** CENTRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

29/04/2015

**FECHA AVISO:** 10/10/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITIS

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VIA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

10/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

10/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRADA DE GRAFFITIS.

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO



**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Angel Caído**UBICACIÓN:** Parque del Retiro**CODIGO INVENTARIO:** 8253**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

12/01/2016

**FECHA AVISO:** 24/10/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL PARQUE DEL RETIRO

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

25/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

25/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Fuente Sevilla**UBICACIÓN:** Glorieta de Sevilla (Parque del Retiro)**CODIGO INVENTARIO****TIPOLOGIA:** FUENTES, ESTANQUES Y LÁMINAS DE AGUA**DISTRITO:** RETIRO

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

**FECHA AVISO:** 24/10/2016**DETECTADA POR:** PATRIMONIO VERDE**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

PETICIÓN DE LIMPIEZA POR PARTE DEL PARQUE DEL RETIRO

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

SEÑALIZACIÓN CON CINTA A CINCO METROS DE DISTANCIA

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

25/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

25/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  
F. MOLINA  
OBRAS Y SERVICIOS

FDO EL ADJUDICATARIO

**B.- INFORME PARA ACTUACIÓN URGENTE****MONUMENTO:** Hostos, Eugenio María de**UBICACIÓN:** Pº de Camoens (Parque del Oeste)**CODIGO INVENTARIO:** 8551**TIPOLOGIA:** ESTATUAS**DISTRITO:** MONCLOA - ARAVACA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN:

FECHA DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN

04/07/2016

**FECHA AVISO:** 26/10/2016**DETECTADA POR:** FMOLINA**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE QUE EXIGE LA ACTUACIÓN:**

APARICIÓN DE GRAFFITI

(Aportar información gráfica que exprese los trabajos ejecutados)

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERCEROS Y DE LA VÍA PÚBLICA:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

NO NECESARIO

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

26/10/2016

**FECHA FINAL INTERVENCIÓN:**

26/10/2016

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR CANON:**

- LIMPIEZA     CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL     REJUNTADO O RELLENO DE GRIETAS     REINTEGRACIONES  
 ADHESIÓN Y COSIDO DE FRAGMENTOS     REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES Y TÍTULOS     OTROS (Describir)

Descripción complementaria:

LIMPIEZA GENERAL

**TRABAJOS A APLICAR EN MANTENIMIENTO POR MEDICIÓN:**

Presupuesto de contrata (adjuntar presupuesto detallado por partidas)

Descripción complementaria:

FECHA AÑO 2016

  


FDO EL ADJUDICATARIO