



DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI

**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

## **INFORME HORA PUNTA**

**MIERCOLES 21 DE JULIO DE 2021** 

**CLIMA: SECO** 

## **EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO**

La hora punta hoy sigue la misma dinámica que en días anteriores, apreciándose menos movimientos circulatorios, por lo que apenas se producen complicaciones circulatorias. Prácticamente sin retenciones en M-30 y Urbano.

En **entorno urbano** se producen retenciones únicamente en los siguientes accesos a la Almendra Central: a Santa María de la Cabeza en el puente de Praga desde la A-42 y en acceso por A-2 a avda. de América. En el interior entre avenida Reyes Católicos y Bravo Murillo única zona afecta con tráfico lento.

En **M-30** las retenciones en el arco Este solo se aprecian en la zona de O´Donnell , siendo la vía de servicio la última zona con tráfico lento provocado por la incidencia que se produce en el Pk.8+000. Mientras que en el arco Oeste en la hora punta de hoy el tráfico es fluido.

## **INCIDENCIAS**

### M-30 y accesos

- 8:24 hasta las 9:21 Accidente calzada exterior lateral, Km. 8+000 en la zona de Moratalaz, cortando carril derecho.
- 8:38 Vehículo averiado calzada exterior central, Km. 3+800 en la zona de Ramón y Cajal, ocupa isleta del transfer que va de calzada central a vía de servicio.


#### **URBANO**

• Sin incidencias de grave afección a la hora punta.

**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

## **INFORME HORA PUNTA**

## **PLANO INCIDENCIAS**



**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

M-30 DIA TIPO

CALZADA INTERIOR

CALZADA EXTERIOR

# DATOS M-30

Las retenciones de la hora punta en el arco este finalizan a las 09:00h. En el arco oeste, sin retenciones.

## Número de incidencias

| INCIDENCIAS HORA PUNTA | HOY | DIA TIPO | DIFERENCIA |
|------------------------|-----|----------|------------|
| VEHÍCULO AVERIADOS     | 4   | 4,67     | -0,67      |
| ACCIDENTES             | 1   | 6,11     | -5,11      |
| OBRAS                  | 0   | 0,56     | -0,56      |
| TOTAL                  | 5   | 11,34    | -6,34      |

#### KM RETENCIÓN EN M-30, POR SENTIDO 21/07/2021 [06:01 - 10:00]



| SEMÁFORO M-30 Y ACCESOS |            |                 |  |
|-------------------------|------------|-----------------|--|
| 06:00 - 10:00           |            | A LAS 10:00     |  |
| % Var. Reten. / DTipo   | Nº min NS4 | Km de Retención |  |
| -68%                    | 0          | 1,075           |  |
|                         | VERDE      |                 |  |

**Verde:** Tráfico normal (fluido o retenciones habituales e incidencias no significativas) Ámbar: Tráfico con problemas circulatorios superiores a lo habitual o con incidencias significativas que afectan a un eje o área importante.


Rojo: Tráfico con excepcionales problemas circulatorios o incidencias muy graves que afectan a toda la vía y terminan afectando al tráfico urbano.



Y DEL SERVICIO DEL TAXI **DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

## **INFORME HORA PUNTA**


Promedio de intensidad en hora punta (de 6:00 a 10:00 horas).



\*Se considera Día Tipo al promedio de los días de julio de 2019.

Respecto día tipo (de 6 a 10:00h): -12,4% Respecto día tipo (desde las 0:00h): -12,4%

Promedio de intensidad en hora punta con el mismo día de la semana anterior.



Respecto con mismo día de la semana anterior (de 6 a 10:00h): -4,3% Respecto con mismo día de la semana anterior (desde las 0:00h): -3,2%



S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO


## **INFORME HORA PUNTA**


## ZONA URBANA INTERIOR M-30

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con día tipo del mismo periodo del año 2.019:

Carga -5,7%

Intensidad -19,1%






DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI


DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO

## **INFORME HORA PUNTA**

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con mismo día de la semana anterior:

Carga -1,0% Intensidad -4,1%







S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO


## **INFORME HORA PUNTA**


## **ZONA URBANA EXTERIOR M-30**

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con día tipo del mismo periodo del año 2.019:

Carga -4,2%

Intensidad -20,4%







**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

## INFORME HORA PUNTA

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy **comparado con mismo día de la semana anterior:** 

Carga -0,9% Intensidad -4,8%






DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI

**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

## **INFORME HORA PUNTA**

## **OBRAS LARGA DURACIÓN**

- Pza. España. Túnel de Bailén cortado en ambos sentidos.
- Remodelación de Estadio Santiago Bernabéu corte lateral Pº Castellana reducción de carriles en Av. Concha Espina, C/ Padre Damián y C/ Rafael Salgado.
- Obras de Plaza de España- Estrechamiento de la calzada.
- Remodelación del Nudo Norte. Corte ramal desde pso. Castellana a avda. Ilustración y M-607. Corte permanente en calzada interior del carril derecho desde el acceso desde Castellana a Nudo de Manoteras. Cambio trazado calzada exterior y perdida de un carril.
- Corte carril bus en acceso a pso. del Prado desde Gta. Emperador Carlos V.
- Remodelación calle Alcalá de Cibeles a Cedaceros. Corte carriles izquierdos.
- Obras conservación túneles: túnel Princesa y túnel Alcalá Bajo Velázquez.







DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO

## **INFORME HORA PUNTA**

## **INSTRUCCIONES**

#### **INCIDENCIAS:**

Incidencias de especial trascendencia para el tráfico de la M-30 y ramales de acceso o entorno urbano.

## **DATOS HORA PUNTA:**

Para la obtención del <u>día tipo</u> con el que se comparan los datos del día presente se obtiene el **promedio del mismo periodo del año 2019** para cada día de la semana.

#### • M-30

Intensidad agregada en vehículos/hora de 47 puntos de medida de entradas/salidas de M-30 comparada con un día tipo; se compara además cada día con día equivalente de la semana anterior.

#### URBANO

- Carga agregada media de las calles de la ciudad en las que existen puntos de medida comparada con mismo día de la semana anterior o día equivalente. La carga es un parámetro calculado que tiene en cuenta la intensidad de vehículos y la capacidad de la vía y por tanto permite valorar tanto intensidad de vehículos que pasan como la retención que soportan.
- Intensidad agregada en vehículos/ hora de las calles de la ciudad en las que existen puntos de medida comparada con mismo día de la semana anterior o día equivalente

#### **GRAFICAS:**

En la gráfica se representa la <u>intensidad horaria del día actual</u> (color azul) y la <u>intensidad horaria del día de referencia</u> (en naranja), los valores se indican en la tabla inferior y se referencian en el eje de ordenadas izquierdo.

En la tabla inferior y referenciada al eje de ordenadas derecho, se representa con un gráfico de barras los valores de la **diferencia horaria (%)** entre los dos días considerados.

Finalmente, en la última fila de la tabla se indica el **promedio acumulado (%)**, que es la relación entre la suma de las intensidades desde las 00:00 horas del día actual respecto al mismo dato del día de referencia. Estos valores no se representan en la gráfica.